

LÍTIOVÁ ELEKTRICKÁ ŠABL'OVÁ PÍLA

Varovanie: Nerežte materiály obsahujúce azbest.

1. Pri rezaní materiálov, ktoré produkujú veľké množstvo odletujúcich úlomkov, používajte ochranné okuliare.
2. Pri pílení vláknitých materiálov používajte ochrannú masku.
3. Pred spustením stroja odstráňte nastavovací nástroj a kľúč.
4. Obrobok upevnite pomocou stojana.
5. Stroj je možné presunúť k obrobku až po jeho zapnutí.
6. Stroj vždy držte oboma rukami a počas práce sa uistite, že sa nachádzate na bezpečnom a stabilnom mieste.
7. Stroj je možné používať až po namontovaní tesnení. Pri pílení musí byť prítlačná podložka vždy upevnená na obrobku.
8. Nesprávna obsluha môže stroj poškodiť. Preto je potrebné vždy dodržiavať pokyny.
9. Používať sa môžu iba ostré pílové listy v bezchybnom stave; zlomené, ohnuté alebo otupené pílové listy je potrebné okamžite vymeniť.
10. Stroj sa smie otvoriť až po namontovaní pílových listov.
11. Zvoľte vhodné nástroje, impulzy a kyvné pohyby podľa materiálu. Predo všetkým udržiavajte konštantnú mieru pružnosti.
12. Nepokúšajte sa zastaviť pílový list bočným tlakom po vypnutí stroja.
13. Smie sa používať iba originálne príslušenstvo.

Užitočné tipy na pílenie

1. Prispôbte pílový list a frekvenciu zdvihu materiálu, ktorý sa má spracovať. Na oblúky s pravyým polomerom je vhodnejší úzky pílový list. Pri pílení kovu s chladiacou kvapalinou a mazivom vedte pílu kyvnými pohybmi pozdĺž línie rezu.
 2. V prípade potreby pred pílením skontrolujte a odstráňte cudzie klince a skrutky v dreve, drevotrieske a stavebných materiáloch.
 3. Materiál dobre upevnite a nepodopierajte obrobok rukami ani nohami. Nedotýkajte sa bežiacou pílou tvrdých predmetov ani podlahy. (Nebezpečenstvo odskoku)
 4. Priložte prítlačnú podložku na obrobok a prechádzajte obrobkom podkonštantným tlakom. Ak sa pílový list zasekne, stroj okamžite vypnite. Na rozšírenie medzery použite vhodné nástroje a potom pílový list vytiahnite.
- Po ukončení práce stroj zatvorte a odložte ho až po úplnom zastavení.



LÍTIUM-ELEKTRICKÁ ŠABL'OVÁ PÍLA

Upozornenie: Nepíľte materiály obsahujúce azbest.

1. Pri rezaní materiálov, pri ktorých vzniká veľké množstvo odlietavajúcich triesok, noste ochranné okuliare.
2. Pri pílení vlákнитých materiálov noste ochrannú masku.
3. Pred spustením stroja odstráňte nastavovací nástroj a kľúč.
4. Obrobok upevnite pomocou stojana.
5. Stroj možno premiestniť k obrobku až po jeho zapnutí.
6. Stroj vždy pevne držte oboma rukami a uistite sa, že počas práce stojíte na bezpečnom mieste.
7. Stroj možno používať až po namontovaní tesnení. Pri strojovom pílení musí byť prítlačná podložka vždy pripevnená k obrobku.
8. Nesprávna obsluha môže stroj poškodiť. Preto sa vždy musia dodržiavať pokyny.
9. Smú sa používať iba ostré pílové listy v bezchybnom stave. Zlomené, ohnuté alebo otupené pílové listy sa musia okamžite vymeniť.
10. Stroj sa musí otvoriť po namontovaní pílových listov.
11. V závislosti od materiálu zvolte vhodné nástroje, impulzy a kmitavé pohyby. Dbajte predovšetkým na konštantnú pružnosť.
12. Nepokúšajte sa po vypnutí stroja zastaviť pílový list bočným tlakom.
13. Používať sa smie iba originálne príslušenstvo.

Užitočné tipy na pílenie

1. Prispôsobte pílový list a frekvenciu zdvihu spracovávanému materiálu. Na dosia hnutie správneho polomeru je vhodnejší úzky pílový list. Pri pílení kovu pohybujte pílou pozdĺž línie rezu a používajte chladiacu kvapalinu a mazivo.
2. Pred pílením skontrolujte a v prípade potreby odstráňte cudzie klince a skrutky na dreve, drevotrieske a stavebných materiáloch.
3. Materiál dobre upevnite a obrobok nepodopierajte rukami ani nohami. Nedotýkajte sa bežiacou pílou žiadnych predmetov ani podláh.
(Nebezpečenstvo spätného rázu)
4. Položte prítlačnú podložku na obrobok a posúvajte pílu konštantným tlakom cez obrobok. Ak sa pílový list zasekne, vypnite stroj okamžite. Použite vhodné nástroje na zväčšenie medzery a potom vytiahnite pílový list.
Po práci stroj vypnite a odložte ho až vtedy, keď sa stroj úplne zastaví.